

Rapporteur : Rijkswaterstaat
Opdrachtgever : Directie Leefomgeving door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Betreft : monitoring aantal gesaneerde m2 asbestdaken **t/m het eerste kwartaal van 2021**
Datum : mei 2021

Monitoring verwijdering asbestdaken

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de monitoring van verwijderde asbestdaken in het eerste kwartaal van 2021. Tevens zijn de resultaten van de monitoring vanaf 2014 tot en met het vierde kwartaal van 2020 toegevoegd om het verloop van de verwijdering te kunnen waarnemen.

Gegevensbron

De monitoring is gebaseerd op de informatie die verkregen is uit het startmeldingenbestand van ISZW waaruit de hoeveelheden verwijderde asbestdaken (m²) is overgenomen. De totale hoeveelheid verwijderde asbestdaken is vermenigvuldigd met een factor 1,1 aangezien asbestgolfplaten op een dak elkaar deels overlappen.

Resultaat monitoring verwijdering asbestdaken.

In onderstaand tabel zijn de resultaten van de monitoring per kwartaal weergegeven

Asbestdaken	1^e kwartaal *10⁶ m²	2^e kwartaal *10⁶ m²	3^e kwartaal *10⁶ m²	4^e kwartaal *10⁶ m²	Totaal *10⁶ m²
Verwijderd 2014	1,5	1,6	1,7	1,1	5,9
Verwijderd 2015	1,2	2,1	1,9	1,7	6,9
Verwijderd 2016	1,8	2,7	2,9	2,5	9,9
Verwijderd 2017	2,2	2,8	2,9	2,9	10,8
Verwijderd 2018	2,5	3,7	3,4	3,2	12,8
Verwijderd 2019	2,2	3,2	2,7	1,7	9,8
Verwijderd 2020	1,5	1,8	1,7	1,7	6,7
Verwijderd 2021	1,5				1,5
			Totaal verwijderd		64,3

hoeveelheid verwijderd asbestdak (*10**6 m2)

