

Rapporteur : Rijkswaterstaat
Opdrachtgever : Directie Leefomgeving door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Datum : mei 2020

Monitoring verwijdering asbestdaken

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de monitoring van verwijderde asbestdaken tot en met de eerste kwartaal van 2020. Tevens zijn de resultaten van de monitoring vanaf 2014 tot en met 2019 toegevoegd om het verloop van de verwijdering te kunnen waarnemen.

Gegevensbron

De monitoring is gebaseerd op de informatie die verkregen is uit het startmeldingenbestand van ISZW waaruit de hoeveelheden verwijderde asbestdaken (m²) is overgenomen. De totale hoeveelheid verwijderde asbestdaken is vermenigvuldigd met de factor 1,1 aangezien asbestgolfplaten op een dak elkaar deels overlappen.

Resultaat monitoring verwijdering asbestdaken.

In onderstaand tabel zijn de resultaten van de monitoring per kwartaal weergegeven

Asbestdaken	1^e kwartaal *10⁶ m²	2^e kwartaal *10⁶ m²	3^e kwartaal *10⁶ m²	4^e kwartaal *10⁶ m²	Totaal *10⁶ m²
Verwijderd 2014	1,5	1,6	1,7	1,1	5,9
Verwijderd 2015	1,2	2,1	1,9	1,7	6,9
Verwijderd 2016	1,8	2,7	2,9	2,5	9,9
Verwijderd 2017	2,2	2,8	2,9	2,9	10,8
Verwijderd 2018	2,5	3,7	3,4	3,2	12,8
Verwijderd 2019	2,2	3,2	2,7	1,7	9,8
Verwijderd 2020	1,5				1,5
			Totaal verwijderd		57,6

hoeveelheid verwijderd asbestdak (*10**6 m2)

